

网络公开信息表

建设单位名称	福建省鑫海湾建材科技有限公司																		
建设单位地理位置	龙海市角美镇文圃工业集中区	建设单位联系人	王工																
项目名称	福建省鑫海湾建材科技有限公司职业病危害现状评价																		
项目简介	福建省鑫海湾建材科技有限公司是福建省金泉建设集团有限公司（以下简称“金泉集团”）下属子公司。金泉集团成立于2004年6月，是一家从事沥青混凝土科研生产与施工、各类改性沥青的科研生产和销售、各类沥青的储存与贸易、沥青及沥青混凝土的运输、市政工程施工的综合性企业。																		
现场调查人员	王剑、张锁雷	现场调查时间	2020年6月9日																
现场检测人员	张锁雷、邸文俊	现场检测时间	2020年6月25日-6月27日																
建设单位陪同人	卓工																		
项目存在的职业病危害因素	物理因素：噪声、高温 化学因素：石油沥青、柴油、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、盐酸、氢氧化钠、苯、甲苯、二甲苯																		
职业病危害因素检测结果	物理因素检测结果部分岗位噪声不符合《工作场所有害因素职业病接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 化学因素检测结果部分岗位粉尘不符合《工作场所有害因素职业病接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。																		
评价结论及建议	<p>评价结论：</p> <p>根据《国民经济行业分类》的内容，本项目属于“火力发电（燃煤发电）”，按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）中的有关规定，结合本项目职业病危害因素检测结果，确定本项目属于职业病危害严重的建设项目。</p> <p>单项评价结论</p> <table border="1" data-bbox="542 1090 2049 1308"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>判断</th> <th>存在问题简要说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>总体布局</td> <td>符合</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>设备布局</td> <td>符合</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>建筑卫生学</td> <td>基本符合</td> <td>搅拌站控制室、柴油锅炉操作位、加药间酸储罐旁照度不达标。</td> </tr> </tbody> </table>			序号	项目	判断	存在问题简要说明	1	总体布局	符合	-	2	设备布局	符合	-	3	建筑卫生学	基本符合	搅拌站控制室、柴油锅炉操作位、加药间酸储罐旁照度不达标。
序号	项目	判断	存在问题简要说明																
1	总体布局	符合	-																
2	设备布局	符合	-																
3	建筑卫生学	基本符合	搅拌站控制室、柴油锅炉操作位、加药间酸储罐旁照度不达标。																

	4	职业病危害因素	不符合	操作员、上料工、铲车工、机修工、锅炉工矽尘检测浓度超标；沥青放料工矽尘检测浓度、噪声检测强度超标。没有委托有资质的公司进行职业病危害因素定期检测工作。	
	5	职业病防护设施	基本符合	石料场、石料输送皮带需改进和完善防尘设施。	
	6	应急救援设施	符合	-	
	7	职业健康监护	基本符合	用人单位未安排业健康检查期间异常的劳动者进行复查和医学观察；职业健康体检项目中缺少高温。	
	8	个人防护用品	不符合	为劳动者配发的纱布口罩不符合要求。	
	9	辅助用室	符合	-	
	10	职业卫生管理机构	符合	-	
	11	职业卫生管理制度	符合	-	
	12	职业危害告知	基本符合	厂区醒目位置未设置职业卫生公告栏	
	13	职业卫生培训	符合	-	
	14	职业病危害项目申报	符合	-	
	15	既往职业卫生评价建议落实情况	-	未落实情况见表 13-4	
	<p>总体评价结论</p> <p>本项目在实施过程中，采取了相应的职业病危害防护措施。在生产状况正常，职业病危害防护设施正常运行的情况下，建设单位采纳了现状评价过程所提措施和建议，职业病危害控制效果符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。</p>				
	技术审核专家组评审意见		-		