

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	北京翠泉加油站经营危险化学品安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2025.9.12
	项目简介	<p>北京翠泉加油站成立于 2001 年 09 月 10 日，位于北京市海淀区四季青乡西黄庄板井村，类型为集体所有制（股份合作），负责人为：许琼。该加油站共有 19 人，其中站长 1 人，专职安全管理人员 1 人，兼职安全管理人员 1 人。安全生产风险等级为蓝色，低风险。</p> <p>该加油站于 2025 年 06 月 24 日取得成品油零售经营批准证书，有效期至 2030 年 06 月 30 日，证书编号：油零售证书第京海 007 号，并于 2025 年 02 月取得了《安全生产标准化证书》，等级：三级，有效期至 2028 年 02 月。</p> <p>翠泉加油站现设有 4 台四枪双油品汽油加油机。设有 4 个 30m³ 汽油 SF 双层埋地卧式油罐。出油管线为双层复合管线。</p> <p>该加油站除通气管外，所有工艺管道埋地敷设。加油管道采用导静电的热塑性复合管道，卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道及通气管采用无缝钢管。</p> <p>该加油站采用潜油泵式加油工艺，设有汽油加油、汽油卸油油气回收系统和油气回收处理装置。站房内设有双层管线、双层罐渗漏监测系统、带有高液位报警功能的液位仪及油气回收在线监控系统。</p> <p>该加油站储油总容积为 120m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，属于二级加油站。该加油站目前无停产装置、无在建项目、无试运行装置。</p>		
安全评价项目	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 刘红岩

参与人员	报告审核人	李茂刚	安全评价师	李百元 张会平 臧怀壮 刘红岩
	注册安全工程师	唐晓娟 刘全进 刘红岩 李百元 张会平	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进 刘红岩		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2025.3.11 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2025.5.21 对整改情况进行了复查。		

现场照片





配置PSG系列电源不稳,或需使
间断连续工作,请不要人为停
全接触显示屏,勿用力按,以免
在控制台上遭受严重的外力震荡、
湿度、严重的电磁干扰等。

北京翠泉加油站


监测设备操作规程


双层管道系统、双层油罐、防渗漏池的 防渗漏在线监测系统

1. 绿色常亮的时候,属于正常工作状态,检测仪正常工作
2. 红色常亮的时候,检测探杆检测到油
3. 红色闪烁的时候,检测探杆检测到油
4. 黄色常亮的时候,传感器未正确接入检测探杆
5. 黄色闪烁的时候,检测探杆接线错误
6. 按时巡查显示,双层油罐、防渗漏池的防渗漏在线监测系统,参数是否异常有无报警,做好记录
7. 双层管道系统,双层油罐、防渗漏池的防渗漏在线监测系统,并应做定期检测,确保有效运行
8. 设备发生故障,不得自行拆除、检修,应及时向主管部门汇报,尽快修复

北京翠泉加油站









备注及其他信息

无